




EN 471

HIGH VISIBILITY



BLÅKLÄDER
WORKWEAR

WWW.BLAKLADER.COM

IS

Lágmarkssvæði sýnilegs efnis sem krafist er, í m²

	Flokkur 1	Flokkur 2	Flokkur 3
Bakgrunnsefni	0,14	0,50	0,80
Endurskinsefni	0,10	0,13	0,20



A – Pessi tala merkir flokk í samræmi við það lágmarkssvæði sýnilegs efnis sem krafist er (hárm. 3).
B – Pessi tala merkir endurskinshæfni efnisins (hárm. 2).

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Velja á og nota endurskinsföt í samræmi við hættumat á þeim aðstæðum þar sem notandi þeirra er að störfum. Þetta er endurskinsfatnaður með mikinn sýnileika og ekki má hylja hann með öðrum fatnaði eða búnaði. Ef fatnaðurinn er óhreinn getur það dregið úr virkni hans. Hliðarfatnað innan á fatnaðinum til að sjá í hvaða varnarflokki hann er undir EN 471 staðlinum. Þegar klæðst er endurskinsbuxum með mikinn sýnileika í flokki 2 við vottaðan endurskinsjakka eða skyrtu (flokkur 2 eða hærrí) telst samnlagður fatnaðurinn ná varnarþrepinu flokkur 3. Þegar klæðst er endurskinsbuxum í flokki 1 og endurskinsjakka í flokki 2 er útkoman ekki alltaf flokkur 3. Hafið samband við framleiðanda fyrir nánari upplýsingar. Hliðarfatnað skal geyma á burrum og vel loftræstum stað. Notkun endurskinsfatnaðar með mikinn sýnileika tryggir ekki að notandinn sé ávallt sýnilegur við allar kringumstæður og öll skilyrði. Aðeins má gera við fatnaðinn með efnum og þráðum sem uppfylla kröfur staðalsins fyrir fatnaðinn. Athugið að flokkun fatnaðarins byggir á stærð sýnilegs svæðis og því eru yfirborðsmerkingar á fatnaðinum takmarkaðar. Flokkað samkvæmt EN 471.

Pessi gerð af persónuhlífum hefur verið prófuð með tilliti til evrópskra staðalaðferða, af FIOH, Topeliusgatan 41, FI-00250 Helsinki, Finnlandi, vottunarnúmer: 0403.

AB BLÅKLÄDER, BOX 124, SE-512 23 SVENLJUNGA, SWEDEN. www.blaklader.com

ET

Nähtava materjali minimaalne nõutud pindala ruutmeetrites (m²)

	Klass 1	Klass 2	Klass 3
Taustmaterjal	0,14	0,50	0,80
Valgustpeegeldav materjal	0,10	0,13	0,20



A – see number tähistab klassi vastavalt materjali minimaalsele nähaolevale pindalale (kõrgeim klass 3).

B – see number tähistab valgustpeegeldava materjali peegeldusvõimet (kõrgeim klass 2).

KASUTUSJUHEND

Hea nähtavusega riietuse valik ja kasutamine peaks põhinema riietuse kandja tööttingimuste riskihindamisel. Käesolev rõivas on hea nähtavusega rõivas ja seda ei tohi muu riietuse ega varustusega katta. Kui kaitserõivas on must, vähenevad selle kaitseomadused. Rõivast tuleb hooldada vastavalt rõiva sees märgitud juhiste. Standardi EN 471 kaitseklassi leiate rõiva sees olevalt CE-märgiselt. Kui klassi 2 hea nähtavusega pükse kantakse koos sertifitseeritud hea nähtavusega jaki või särgiga (klass 2 või kõrgem), annab selline riiete kombinatsioon 3. klassi kaitse. Kombinatsioon klassi 1 hea nähtavusega pükstest ja klassi 2 hea nähtavusega jakist ei anna alati 3. klassi kaitset. Täiendava info saamiseks pöörduge tootja poole. Kaitseriietust tuleb hoida kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Hea nähtavusega riietuse kandmine ei taga, et kandja oleks nähtaval kõigis olukordades ja tingimustes. Rõiva parandamiseks tohib kasutada ainult selliseid materjale ja niite, mis vastavad rõivale kehtiva standardi nõuetele. Pidage silmas, et rõiva klass põhineb nähtava materjali pindalal, mistõttu rõivaste pinnal olevatele markeeringutele on seatud piirangud. Klassifitseeritud vastavalt standardile EN 471.

Seda tüüpi isikukaitsevahendit on testitud vastavalt Euroopa testistandardite meetoditele FIOH poolt (Topeliusgatan 41, FI-00250 Helsinki, Soome, registreeritud asutus nr 0403).

AB BLÅKLÄDER, BOX 124, SE-512 23 SVENLJUNGA, SWEDEN. www.blaklader.com

EN 471 - HIGH VISIBILITY



EN 471 - HIGH VISIBILITY