


F...B... - F...BI...



AMPEROMETRI TERMICI E TERMICI ELETTROMAGNETICI BIMETALLIC & MOVING IRON COMBINED AMMETERS

DATI TECNICI

autoconsumo cod. "...B..."
autoconsumo cod. "...BI..."
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
precisione elettromagnetico
precisione termico
tensione di rif. per l'isolamento
tensione di prova
azzeratore sigillabile sul frontale
indice trascinato colore rosso
tempo di integrazione
temperatura funzionamento
temperatura magazzino
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA


rated burden "...B..." code 0,8 VA (range 1A); 2 VA (range 5A)
rated burden "...BI..." code 1,8 VA (range 1A); 3 VA (range 5A)
continuous overload 1,2 In
instantaneous overload 10 In
moving iron accuracy 1,5%
bimetallic accuracy 3%
insulation reference voltage 0,6 kV
test voltage 2Kv-50Hzx60s
sealable zero-set knob on front
red. max. demand pointer
integration time 15 min (8 min a richiesta / on demand)
operating temperature -25 +50°C
storage temperature -40 +80°C
protection for housing IP52
protection for terminals IP00
manufactured according to CEI-DIN-VDE-IEC




GOST-R



UKRMETR TEST
STANDARD



Codice Code	A	B	C	D	Peso Weight
F72B...	72	67	68	46	0,200 kg
F96B...	96	91	92	46	0,250 kg
F72BI...	72	67	68	46	0,250 kg
F96BI...	96	91	92	46	0,300 kg



SOSTITUZIONE QUADRANTE F72/96BI

- 1- Estrarre regolatore di zero
- 2- Estrarre quadrante

HOW TO CHANGE THE DIAL F72/96BI

- 1- Pull-out the zero set knob
- 2- Slide out the dial

DATI PER L'ORDINAZIONE

- codice
- ingresso
- scala
- opzioni (vedi pag. 10.2)

ORDERING INFORMATION

- code
- input
- scale
- options (see page 10.2)

AMPEROMETRI TERMICI - BIMETALLIC AMMETERS

PORTATA RANGE	SCALA SCALE	CODICE - CODE	
		72 x 72	96 x 96
5 A	6 A	su TA/5A on CT/5A F72BXXXXXX05	su TA/5A on CT/5A F96BXXXXXX05
10 A	12 A		
15 A	18 A		
25 A	30 A		
40 A	48 A		
60 A	72 A		
100 A	120 A		
150 A	180 A		
250 A	300 A		
400 A	480 A		
600 A	720 A	su TA/1A on CT/1A F72BXXXXXX01	su TA/1A on CT/1A F96BXXXXXX01
1000 A	1200 A		
1500 A	1800 A		
2500 A	3000 A		
4000 A	4800 A		
6000 A	7200 A		
10000 A	12000 A		

AMPEROMETRI TERMICI ED ELETTROMAGNETICI - MOVING IRON COMBINED AMMETERS

PORTATA RANGE	SCALA SCALE	CODICE - CODE	
		72 x 72	96 x 96
5 A	6 A	su TA/5A on CT/5A F72BIXXXXXX05	su TA/5A on CT/5A F96BIXXXXXX05
10 A	12 A		
15 A	18 A		
25 A	30 A		
40 A	48 A		
60 A	72 A		
100 A	120 A		
150 A	180 A		
250 A	300 A		
400 A	480 A		
600 A	720 A	su TA/1A on CT/1A F72BIXXXXXX01	su TA/1A on CT/1A F96BIXXXXXX01
1000 A	1200 A		
1500 A	1800 A		
2500 A	3000 A		
4000 A	4800 A		
6000 A	7200 A		
10000 A	12000 A		

NOTA: Gli amperometri elettromagnetici hanno normalmente scala 2 In
NOTE: The moving iron ammeters is with 2 In scales as standard.